



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

Немањина 11
11000 Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

Број: 343-00-1 | 2018-01-3-14
БЕОГРАД

22 JUN 2018 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИСТРАГЕ ОЗБИЉНЕ НЕЗГОДЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Датум, време и место удеса: 04. 06. 2018. године, око 03:30ч (UTC), широ реон г. Београда - г.о. Палилула
2. Тип и регистарска ознака: ATR-72-202F, EC-KJA (К. Шпанија)
3. Оператор и бр. лета: SwiftAir (К. Шпанија), SWT1276
4. Оштећење: Мање - оплата и системи мотора бр. 1
5. Повређени: Нема
6. Погинули: Нема
7. Фаза лета: Прилаз за слетање
8. Подаци о лицу које је било у ваздухоплову:
Пилот (PIC): - дозвола: ATPL (A)
- старост: 58 године

КРАТАК ОПИС

Дана 04. јуна 2018. године, на лету оператера "SwiftAir" (регистрован у К. Шпанији) број SWT1276 од Париза (Charles de Gaulle, CDG) до Београда (Никола Тесла, BEG), око 03:30 часова UTC, односно 05:30 по локалном времену, дошло је до озбиљне незгоде на авиону ATR-72-202F, регистарске ознаке EC-KJA, која се д догодила у широм рејону града Београда - г.о. Палилула.

Након лета и комплетирања фазе прилаза за слетање "низ ветар" у односу на полетно-слетну стазу (ПСС) аеродрома у Београду, који су протекли без икаквих проблема, посада је командовала десни заокрет како би авион поставила у правцу ПСС и "у ветар" (3. и 4. заокрет у аеродромском кругу) за ПСС праг 30. По уласку у заокрет, на висини од око 6.000фт, посада је осетила вибрације мањег интензитета. Према исказу посаде, вибрације су трајале мање од 1 минута, без утицаја на лет, односно

утицаја на могућност посаде да управља авionом и престале су пре него што је посада завршила заокрет. Посада је наставила са прилазом за слетање и осим укључивања индикације пожара мотора број 1 у два наврата у трајању од по 1 секунде, посада није уочила друге аномалије. Након слетања на аеродром у Београду и паркирања авиона на паркинг позицију, посада је по процедуре урадила проверу авиона, током које је установила одломљен унутрашњи/десни поклопац мотора број 1 (леви у правцу кретања), при чему је недостајао већи део поклопца, са видљивим оштећењима на помоћним системима мотора.

Посада је обавестила надлежне службе на аеродрому, које су одмах извршиле проверу аеродромских површина, како би уклониле евентуално одпале делове авiona. Утврђено је да се на писти не налазе било какви остаци авiona.

ВЕРОВАТНИ УЗРОК

Вероватни узрок ове озбиљне незгоде је одбрављивање унутрашњег/десног поклопца мотора бр. 1 (леви) током прилаза за слетање, након чега је, услед дејства ваздушних струја, дошло до отварања и до лома већег дела поклопца мотора.

БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ

Центар за истраживање несрећа у саобраћају ће издати безбедносне препоруке по завршетку истраге ове озбиљне незгоде.

