



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

Немањина 11
11000 Београд

Број: 343-00-1/2025-01-02-04

Датум: 18.11.2025 год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИСТРАГЕ УДЕСА АВИОНА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Датум, време и место:	14. 11. 2025. године, око 15 ч. (ЛВ), аеродром ``Биково``, град Суботица
2. Тип авиона:	Piper Aircraft Co. PA-38-112
3. Регистрација авиона:	YU-DPV
4. Серијски број авиона:	38-79A0447
5. Оштећење:	Тотално оштећење
6. Број лица у авиону:	2
7. Повређени:	Једно лице
8. Погинули:	Једно лице
9. Фаза лета:	Слетање
10. Подаци о пилоту:	дозвола: PPL (A) старост: 24 година

КРАТАК ОПИС

Дана 14. новембра 2025. године око 15 часова по локалном времену (ЛВ), у близини аеродрома ``Биково`` (ICAO-LYSU), град Суботица, дошло је до удеса авиона типа „Piper Aircraft Co. PA-38-112“, регистарске ознаке YU- DPV.

Наведеног дана у оквиру летачких активности Аеро клуба „Иван Сарић“ из Суботице извршен је маршутни лет на рути аеродром Биково – Бајша – аеродром Биково, на висини од око 2000 фт. По полетању у 13:20 часова пилот се јавио надлежној контроли летења Батајница и обавестио је да је започео лет по претходној најави. Око 13.55 часова посада се задњи пут јавља преко радио везе најављујући улазак у аеродромску саобраћајну зону. Од надлежне контроле летења добили су инструкцију да остану на вези и да се јаве телефоном по слетању на аеродром Биково.


У предвиђеном времену за затварање плана лета, контролор летења је преко телефона позвао пилота на број из плана лета, али нико није одговорио на позив.

После више узастопних позива и нејављања пилота о насталој ситуацији обавештени су чланови аеро клуба и спасилачко координациони центар ДЦВ РС.

У 16:30 часова екипа за трагање формирана од чланова Аеро клуба кренула је у потрагу за авионом. На позицији 1 км југоисточно од аеродрома чланови клуба пронашли су олупину авиона.

Врло брзо након позива на место удеса су пристигле ватрогасне јединице и екипе хитне помоћи и приступиле акцији спасавања пилота и путника. Јединице полиције су обезбедиле место удеса до доласка дежурног тужиоца и истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају.

У овом удесу настрадао је путник авиона а пилот је задобио тешке телесне повреде.



ВЕРОВАТНИ УЗРОК

Вероватни узрок овог удеса ће бити установљен након завршетка истраге.

БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ

Безбедносне препоруке за овај удес ће бити дефинисане након завршетка истраге.



Главни истражитељ
Проф. др Небојша Петровић